

## Riggerbro undersøgt af dykker 2/10-2014

Nogle kryds mangler, de tilbageværende er generelt dårlige. Pælene er af svingende kvalitet, de fleste steder er 2-3cm bløde – markeret med "o" - men nogle er meget dårlige, d.v.s. en skruetrækker kan stikkes 10cm eller mere ind – markeret med "x". Forsøgt skitseret nedenfor.

(Klubhus)

	O	O				
	O	O				
	O	O				
	O	O				
	X	OX				
	O	O				
Ø	O X	OX				
S	O	X				
T	X	O				
	O	O				
	O	OX	langsgående afstivning på øst/vest bro meget ringe			
	O	O	OX	O	O	X
	O	X	O	O	X	O

NORD

Håber ovenstående kan danne grundlag for videre drøftelse og beslutning.

Hans Ole Rathje

## Riggerbro undersøgt af dykker 19/4-2019

De svagheder, der blev fundet ved sidste undersøgelse blev udbedret, d.v.s. alle pæle, markeret med X blev udskiftet og alle kryds blev fornyet.

Pæle, der SKAL skiftes ved seneste undersøgelse er markeret med X. Vurdering i øvrigt er, at tømmeret i broen ser fornuftigt ud.

Hans Ole Rathje