Riggerbro undersøgt af dykker 2/10-2014

Nogle kryds mangler, de tilbageværende er generelt dårlige. Pælene er af svingende kvalitet, de fleste steder er 2-3cm bløde – markeret med ”o” - men nogle er meget dårlige, d.v.s. en skruetrækker kan stikkes 10cm eller mere ind – markeret med ”x”. Forsøgt skitseret nedenfor.

(Klubhus)

	O	O				
	O	O				
	O	O				
	O	O				
	X	O				
	O	O				
Ø	O	O				
S	O	X				
T	X	O				
	O	O				
	O	O	langsgående afstivning på øst/vest bro meget ringe			
	O	O	O	O	O	X
	O	X	O	O	X	O

, NORD

Håber ovenstående kan danne grundlag for videre drøftelse og beslutning.

Hans Ole Rathje